

Maatregelen organisatie tegen struikelen en uitglijden

Risico: Struikelen en uitglijden

Beschrijving: de gevolgen van struikelen en uitglijden variëren van blauwe plekken en kneuzingen tot ernstige breuken. Soms is er blijvend letsel of ernstiger.

Maatregelen organisatie tegen struikelen en uitglijden

- Zorg voor een passend onderhoudsprogramma voor verlichting, bestrating, vloeren en trappen en controleer de correcte uitvoering.
- Controleer regelmatig de toegankelijkheid en conditie van trappen, bordessen, looppaden en vloeren.
- Zorg voor voldoende en goed werkende verlichting die zo is aangebracht dat alle vloeren gelijkmatig verlicht worden.
- Trappen moeten worden voorzien van een leuning. Treden mogen geen risico veroorzaken voor uitglijden en moeten zo nodig zijn voorzien van anti slip.
- Zorg voor passende schoonmaakmiddelen en methodes.
- Zorg voor passend schoeisel geschikt voor de werkomgeving en houd hierbij rekening met het soort werk, het vloeroppervlak, de eigenschappen van de vloer en de geschiktheid van de schoenen.
- Zorg dat het vloeroppervlak op elke locatie is aangepast aan de uit te voeren werkzaamheden (bijvoorbeeld dat de vloeren resistent zijn tegen de oliën en chemicaliën die worden gebruikt in de productieprocessen).
- Zorg voor voldoende materialen waarmee medewerkers vloeropeningen en gladde oppervlakken kunnen afzetten.

Maatregel voor: Werkgever

Maatregel status: Goedgekeurd door Inspectie SZW 

Datum: 7 april 2010

Revisie informatie: 18/11/2014

Bron-URL: <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-tegen-struikelen-en-uitglijden>