

Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar

Risico: Knel-, plet- en snijgevaar

Beschrijving: Beknelling of pletten tussen voorwerpen, producten, machines en installaties, gereedschappen of onderdelen daarvan en zich snijden kunnen leiden tot verwondingen en soms blijvend letsel.

Maatregelen medewerker bij knel-, plet- en snijgevaar

Voor u begint

- Draag geen wijde of loshangende kledingstukken.
- Controleer of de machines en gereedschappen zijn goedgekeurd.
- Gebruik machines en gereedschappen alleen als u daartoe bent geautoriseerd en voldoende deskundig bent.
- Lees altijd de bedieningsvoorschriften van machines en gereedschappen.
- Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
- Doe een last minute risicoanalyse (LMRA).

Tijdens het werk

- Zorg voor goed zicht op de werkplek en duidelijke communicatie.
- Zorg dat u voldoende afstand houdt van bewegende delen van machines en gereedschappen.
- Gebruik machines en gereedschappen uitsluitend voor het doel, op de manier en op de plaats waarvoor zij zijn ingericht en bestemd.
- Beveiligingen of afschermingen mag u nooit overbruggen of weghalen.

Maatregel voor: Werknemer

Maatregel status: Goedgekeurd door Inspectie SZW 

Datum: 8 september 2010

Revisie informatie: 14-04-2015

Bron-URL: <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-knel-plet-en-snijgevaar>