

## Maatregelen organisatie bij werken met een steiger

### Risico: Vallen van hoogte [1]

Beschrijving: fysieke schade door vallen van hoogte.

## Maatregelen organisatie bij werken met een steiger

- Geef alleen opdracht voor steigerbouw aan bedrijven die zich aantoonbaar conformeren aan de richtlijn steigers.
- Bij gebruik van een bijzondere steiger moeten tekeningen, principeberekeningen en verificatie van het steigerontwerp aanwezig zijn.
- Laat steigers alleen bouwen door medewerkers die daarvoor opgeleid zijn.
- Zorg dat de steigers voor gebruik worden gekeurd.
- Laat de steigers alleen keuren door medewerkers die hiervoor opgeleid en getraind zijn.
- Geef voorlichting en onderricht aan de gebruikers.
- Zorg dat er toezicht is tijdens de bouw en het gebruik van de steiger.
- Laat alleen de steigerbouwfirmas wijzigingen aanbrengen aan de steiger.
- Neem omgevingsfactoren zoals weersinvloeden en aanrijdgevaar op in de taakrisicoanalyse (TRA).
- Neem conflicterende werkzaamheden op in de TRA.
- Laat de steiger minimaal elke 3 maanden periodiek keuren of frequenter afhankelijk van het gebruik (bijvoorbeeld bij onderhoud stops).
- Indien een gebeurtenis of weersomstandigheid de constructie van de steiger beïnvloed zou kunnen hebben, vervalt de keuring en moet de steiger opnieuw worden gekeurd. Voorbeelden hiervan zijn: ontgraving, aanrijding, ontploffing, brand, meer dan windkracht 8 Beaufort (20,8 m/s).



**Maatregel voor:** Werkgever

**Maatregel status:** Goedgekeurd door Inspectie SZW 

#### Tips:

Check ook de [Taak Risico Analyse](#) [2] en het [Werkvergunningensysteem](#) [3]

**Datum:** 14 oktober 2009

**Revisie informatie:** 2e revisie 22-11-2017

**Bron-URL:** <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-werken-met-een-steiger>

#### Links

[1] <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/r1>

[2] <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/taak-risico-analyse>

[3] <https://productieleveringsbedrijven.dearbocatalogus.nl/werkvergunningensysteem-plb-0>